

Qtd	Bairro	Endereço	Demanda	Situação
1	Gávea	Rua Embaixador Carlos Taylor, 95	Árvores caídas e deslizamento de terra	Pendente. GeoRio aguarda relatório de vistoria da Defesa Civil.
2	Gávea	Rua Marquês de São Vicente, esquina com a Rua Antenor Rangel	Árvores caídas e deslizamento de terra	Pendente. GeoRio ficou de analisar o caso.
3	Gávea	Condomínio do Colégio Americano - ruas Tenente Arantes Filho e Tenente Marcio Pinto	Deslizamento de terra, desabamento e árvores caídas	Em andamento. Consta na lista de obras emergenciais - valor de R\$ 2.561.031,99. Mas a remoção de entulho é de competência da Secretaria Municipal de Conservação.
4	Gávea	Estrada de Santa Marinha, em direção ao 505	Deslizamento de solo no pátio do estacionamento	Pendente. No dia 24/04, a Defesa Civil enviou o técnico Carlos Segond ao local, que constatou risco de novos deslizamentos. GeoRio acionada por boletim de ocorrência.
5	Gávea	Estrada de Santa Marinha, 505	Deslizamento de solo sobre a rampa de acesso a várias casas da comunidade	Pendente. No dia 24/04, a Defesa Civil enviou o técnico Carlos Segond ao local, que constatou risco potencial de novos deslizamentos sobre as casas da comunidade. GeoRio, Secretaria Municipal de Habitação e Secretaria Municipal de Assistência Social acionados por boletim de ocorrência.
6	Gávea	Estrada de Santa Marinha, 505 casas 8 e 10	Rachadura no piso	Pendente. No dia 24/04, a Defesa Civil enviou o técnico Carlos Segond ao local, que constatou a existência de rachaduras de 10 metros de comprimento, além de risco potencial de novos deslizamentos. Foram pedidas, através de boletim de ocorrência, providências urgentes à GeoRio, à Secretaria Municipal de Habitação e à Secretaria Municipal de Assistência Social. Aguardando providências
7	Gávea	Condomínio Canto e Mello	Grande deslizamento de terra, árvores caídas, crateras abertas	Pendente. Aguardando laudo técnico.
8	Cosme Velho	Ladeira do Ascurra	Deslizamento de encosta	Fora da responsabilidade da GeoRio, que informou que a responsabilidade da obra é do Hospital Silvestre.
9	Cosme Velho	Comunidade Julio Otoni	Risco de deslizamento de terra; pedido de laudo técnico	Pendente.
10	Cosme Velho	Obra na Ladeira dos Guararapes	Colocação de pavimentação inadequada; acúmulo de entulhos	Fora da responsabilidade da GeoRio, que informou que a obra é de competência da Secretaria Municipal de Conservação.
11	Santa Teresa	Reservatório da CEDAE - Rua Almirante Alexandrino, 5540	Instabilidade do solo na região	Pendente. Consta da programação de vistorias da GeoRio.

* A GeoRio informou que tem conhecimento de todas estas ocorrências.